

Bedienungsanleitung für Art. Large Pet Skala 7474 / 7475

Lieferumfang

Waage, Batterien, Bedienungsanleitung



Inbetriebnahme:

1. Zum Einlegen einer Batterie entfernen Sie zunächst den Deckel vom Batteriefach auf der Unterseite der Waage. Legen Sie zwei AAA Alkaline-Batterien in das Batteriefach.
2. Stellen Sie die Waage auf eine gerade, harte Oberfläche, so dass alle vier Sensoren/Füße gleichmäßig in Kontakt mit der Oberfläche sind. Die Waage nicht so aufstellen, dass sie schwankt, auch nicht auf weichen Unterlagen, wie Teppich oder Ähnlichem.
3. Drücken Sie die On/Off-Taste. Die digitale Anzeige wird aktiviert. Auf dem Display sollte die Maßeinheit als Null erscheinen.
4. Um die Maßeinheit, die Sie verwenden möchten, zu ändern (Pfund/Unzen oder Kilogramm) drücken Sie die Taste vorne am Gerät. Achten Sie auf die Maßeinheit auf dem Display.

Wiegen Ihres Haustieres:

Drücken Sie die On/Off-Taste. Nun sollte „0.0“ auf dem Display angezeigt werden.

Setzen oder führen Sie Ihr Haustier auf die Waagenplattform, am Besten mittig oder gleichmäßig verteilt. Wenn das Tier relativ ruhig ist, drücken Sie die Taste „Halten“.

Die Zahlen auf dem Display blinken einige Male während der Bestimmung des Gewichtes und auch für etwa sechs Sekunden vor dem Ausschalten.

Tara-Funktion:

1. Die Tara-Funktion ermöglicht es Ihnen, ein Objekt (z.B. einen Käfig) platzieren zu können, ohne dieses Gewicht aufzuzeigen.
2. Platzieren Sie das Objekt auf der Waage und drücken Sie dann die Ein-/Aus-Taste. Die Waage verarbeitet das zusätzliche Gewicht und zeigt 0.0. Stellen Sie nun das Tier mit auf die Waage wird nur das Gewicht des Tieres berechnet und angezeigt.



Pflege:

1. Verwenden und lagern Sie die Waage in einer trockenen Umgebung. Bei Nichtgebrauch, bitte keine Lasten auf die Waage stellen oder legen.
2. Keinen extremen Temperaturen und/oder hoher Luftfeuchtigkeit aussetzen. Die besten Betriebstemperaturen sind 18-29°C/65-85 Grad Fahrenheit.
3. Überlasten Sie die Waage nicht. Das vorgeschriebene maximale Gewicht von 102kg/225 Pfund sollte nicht überschritten werden.
4. Reinigen Sie die Plattform mit einem feuchten Tuch, danach trocken wischen. Lassen Sie keine Flüssigkeiten in das Innenleben der Waage eindringen. Diese Skala ist nicht wasserdicht!

Technische Daten:

- Größe der Plattform: 406x711mm/16 "x 28"
- Leicht ablesbares Display
- Maximale Tragkraft: 102kg/225 Pfund Teilung 0,5 kg/lb 2 oz
- Batterieanzeige "Lo"
- Überlastungsanzeige "Err"
- Tara-Funktion, Hold-Funktion
- Maßeinheit in Pfund oder Kilogramm, Teilung: 2 oz/50 g-Schritten
- Stromversorgung: Zwei AAA Alkaline-Batterien

Warnung:

Lassen Sie Ihr Haustier nicht unbeaufsichtigt während des Wiegens.

Entsorgung:

Wenn das Produkt ausgedient hat, entsorgen Sie die Waage gemäß den geltenden Vorschriften. Gebrauchte Batterien müssen in spezielle Recycling-Behälter entsorgt werden.